

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **3851**/BXD-KHCN
V/v gửi tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn
sửa chữa hư hỏng và xây mới cho
công trình dân dụng thấp tầng trong
vùng động đất ở khu vực Huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum”

Hà Nội, ngày **30** tháng **8** năm **2022**

Kính gửi:


- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Sở Xây dựng Kon Tum.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất kể từ đầu năm 2021 tới nay với độ lớn M từ 2,5 richter trở lên tới 4,5 richter. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo và giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng khảo sát, đánh giá và biên soạn tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn sửa chữa hư hỏng và xây mới cho công trình dân dụng thấp tầng trong vùng chịu động đất khu vực Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”.

Đến nay, việc biên soạn đã được hoàn thành, tài liệu kỹ thuật này áp dụng để sửa chữa, gia cố các công trình dân dụng hiện hữu bị hư hỏng do động đất và hướng dẫn một số giải pháp cấu tạo kháng chấn để áp dụng cho công trình dân dụng thấp tầng xây mới trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất khu vực Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bộ Xây dựng gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Xây dựng Kon Tum để nghiên cứu, tham khảo sử dụng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Bộ Xây dựng qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Ông Nguyễn Xuân Hiền – Chuyên viên chính theo số điện thoại: 0946853883).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện KHCN XD (để p/h);
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu VT, KHCN&MT.



KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Lê Quang Hùng